

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: **Inwentaryzacja i ekspertyza rurociągów drenarskich we wsi Barłożno gm. Skórcz** . Celem jest identyfikacja oraz analiza stanu urządzeń melioracji wodnych na obszarze 5 ha na działkach nr 311/30, 311/33 , 311/34, 311/32 obręb Barłożno gm. Skórcz na .

Zakres rzeczowy inwentaryzacji oraz ekspertyzy obejmuje:

1. Inwentaryzacja rurociągów drenarskich na podstawie lustracji terenowej, odkrywek, map sytuacyjno- wysokościowych ,ewidencji urządzeń melioracji wodnych i pomiarów terenowych
2. Identyfikacja oraz ocena stanu urządzeń melioracji wodnych na przedmiotowych działkach
3. Wyniki badań, profile, mapy , rysunki
4. Ustalenie aktualnego przebiegu tras rurociągów drenarskich oraz zakresu zmian w stosunku do stanu na mapach archiwalnych
5. Zbadanie czy widoczne w ewidencji jako dochodzące do działki nr 311/33 i wyrysowane w obrębie działki urządzenia melioracyjne istnieją i jaki jest ich stan
- 6 . W przypadku stwierdzenia, że urządzenia melioracyjne w ogóle nie istnieją lub istnieją, lecz stan tych urządzeń jest nienależyty z innych względów ustalenie czy powyższe stanowi przyczynę zaobserwowanych zmian na działce nr 311/33
7. Wnioski końcowe – ocena wpływu istniejących urządzeń melioracji wodnych na stosunki wodne na gruntach działek nr 311/30, 311/33 , 311/34, 311/32 obręb Barłożno gm. Skórcz.

Wykonawca w własnym zakresie uzgodni z właścicielami nieruchomości wejście na teren objęty inwentaryzacją oraz wykonanie niezbędnych odkrywek w celu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym do odczytu w terminie 5-ciu miesięcy od podpisania umowy.